

Hydraulikpumpe baut keinen Druck auf

Art. Nr. T3404154



Die Hydraulikpumpe wird rein mechanisch gesteuert. Wenn es zu Funktionsstörungen wie:

- Druckabbau
- Absenken nach Betätigung
- kein Druckaufbau im Pumpvorgang

Ist durch Standzeit die sich im Pumpengehäuse befindliche Sperrkugel angeheftet.

Reparatur:

Demontieren Sie das geschraubte Regelventil gegen Uhrzeigersinn. Benutzen Sie dazu eine Schlüsselweite von 22mm. Nehmen Sie das Regelventil und die lose Sperrkugel heraus.

Im inneren der Pumpe befindet sich eine weitere durch federbelastete Sperrkugel.

Wenn diese anhaftet, kann es zur Funktionsstörung kommen.

Lösen Sie diese Kugel mit einem festen spitzen Gegenstand (Nagel, Dorn, Schraubendreher o. ähnliches)



www.stema.de

STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

Geschäftsführer
Michael Jursch

HypoVereinsbank

Voba Raiba MeißenGroßenhain eG

Sparkasse Meißen

Telefon +49(0)35 22-30 94-0
Telefax +49(0)35 22-30 94-15
info@stema.de | www.stema.de

Amtsgericht Dresden HRB 496
ILN 4024187000000
UST-IdNR. DE 140697246
St.-Nr 209/120/00258

Konto 327 732 773
BLZ 850 200 86
IBAN DE67850200860327732773
BIC HYVEDEMM496

6 711 921 000
850 950 04
DE15850950046711921000
GENODEF1MEI

3 043 012 258
850 550 00
DE24850550003043012258
SOLADES1MEI

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im Internet unter www.stema.de oder Tel. +49(0)35 22-30 94-0.

